



PREFEITURA DE
MACEIÓ
GOVERNADOR LUIZ INACIO LULA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial
e Meio Ambiente de Maceió - Secretária Adjunta de
Planejamento

PROJETO REGULARIZAÇÃO DE
CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO
DATA JUN/2019

PLANURB

OBJETO Via e entorno

Fls. _____

ETAPA

- ☒ [X] Antes da realização da obra
☐ [] Durante a realização da obra
☐ [] Após a realização da obra

SEDET



LOCALIZAÇÃO: Rua Augusta, Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 15/01/2019

OBSERVAÇÕES: Observa-se que a predominância de usos é de serviços e comércio no entorno. Transeuntes utilizando a pista de rolamento para caminhar, conflito dos ambulantes com a área destinada ao pedestre, acúmulo de águas nas vias acarretado pela falta de drenagem na rua.

15/01/2019

Data

Tuane Monteiro de Carvalho

Responsável

ARQUITETA E URBANISTA

INSCRIÇÃO - 954655-3

Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro






PREFEITURA DE
MACEIÓ
DE MACEIÓ - ALAGOAS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial
e Meio Ambiente de Maceió - Secretaria Adjunta de
Planejamento

PROJETO REGULARIZAÇÃO DE
CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO
DATA JUN/2019



OBJETO Via e entorno

ETAPA ☒ X) Antes da realização da obra
 ☐) Durante a realização da obra
 ☐) Após a realização da obra



LOCALIZAÇÃO: Rua Cincinato Pinto, Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 23/01/2019 (Acervo) - 04/06/2019 - Fotos retiradas do Google Street View, 2019.

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante do entorno é de serviços e comércio, as calçadas possuem dimensões admissíveis para a acessibilidade em determinados trechos, mas em outros apresentam insuficiência, essas apresentam alguns obstáculos em seu percurso o que dificulta a passagem do transeunte

Maceió 19/01/2019

Data

Responsável

Tuane Monteiro de Carvalho
Kerlitta e Uegonista
MATEWLA - 954655-3



Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro

2



PREFEITURA DE
MACAÉ
RUA DO ALCANTARAS, 100 - CENTRO - MACAÉ - RJ

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial
e Meio Ambiente de Macaé - Secretaria Adjunta de
Planejamento

PROJETO REGULARIZAÇÃO DE
CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO
DATA JUN/2019

PLANURB



OBJETO Via e entorno

ETAPA

- ☒ [X] Antes da realização da obra
☐ [] Durante a realização da obra
☐ [] Após a realização da obra

Fis. _____

SEDET



LOCALIZAÇÃO: Rua Barão de Penedo, Centro - Macaé/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 04/06/2019 - Fotos retiradas do Google Street View, 2019

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante do entorno é comercial e de serviço, as calçadas apresentam diferentes tipologias quanto a pavimentação e também apresentam obstáculos em seu percurso.

Macaé 15/01/2019

Data

Tuame Monteiro de Carvalho

Responsável

ARQUITETA E URBANISTA

WSTRIKUN 954655-3

Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro



PREFEITURA DE
MACEIÓ
PRINCÍPIO, CIDADANIA E PROGRESSO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial
e Meio Ambiente de Maceió - Secretaria Adjunta de
Planejamento

PROJETO REGULARIZAÇÃO DE
CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO
DATA JUN/2019

MACEIÓ

OBJETO Via e entorno

ETAPA

- [X] Antes da realização da obra
[] Durante a realização da obra
[] Após a realização da obra

Foto

SEDE 1



LOCALIZAÇÃO: Rua do Comércio, Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 23/01/2019

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante do entorno é o comércio, as calçadas não apresentam dimensão apropriada para a acessibilidade, o que faz com que os usuários utilizem a pista de rolamento para locomoção, essas ainda apresentam obstáculos no seu percurso. A pavimentação apresenta deteriorações, assim como as calhas de drenagem.

Maceió 15/01/2019
Data

Tuane Fonteiro de Carvalho
Responsável

ARQUITETURA E URBANISMO
HENRIQUES - 994655-3



Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro



PREFEITURA DE
MACEIÓ
GOVERNADOR ALFONSO FERRAZ
1º SETOR URBANO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial
e Meio Ambiente de Maceió - Secretaria Adjunta de
Planejamento

PROJETO REGULARIZAÇÃO DE
CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO
DATA: JUN/2019

PLANURB


OBJETO Via e entorno

ETAPA

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

Fis. _____

SEDE



LOCALIZAÇÃO: Rua Boa Vista, Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 04/06/2019 - Fotos retratadas do Google Street View, 2019

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante do entorno é do comércio, nos trechos que possuem a configuração de Calçadas é notado o desgaste da pavimentação, nos trechos que não possuem essa configuração também apresentam desgaste em sua pavimentação, assim como diferentes tipologias de piso e também a presença de obstáculos no decorrer do percurso.

Maceió 15/01/2019

Data

Tuane Fonteiro de Carvalho

Responsável

5

Arquiteta ECRISTO
FISICAIS - 954655-3

Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro





PREFEITURA DE
MACAÉ
GOV. MARCELO ALVES

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial
e Meio Ambiente de Macaé - Secretaria Adjunta de
Planejamento

PROJETO REGULARIZAÇÃO DE
CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO
DATA JUN/2019

PLANUR8

OBJETO Via e entorno

ETAPA ☐ [X] Antes da realização da obra
☐ [] Durante a realização da obra
☐ [] Após a realização da obra

Fls

SEDE1



LOCALIZAÇÃO: Beco São José, Centro - Macaé/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 24/01/2019 (Acervo) - 04/06/2019 - Fotos retradas do Google Street View, 2019

OBSERVAÇÕES: Observa-se a predominância do uso comercial na área de entorno. As calçadas não apresentam acessibilidade adequada aos usuários, assim como a existência de obstáculos que atrapalham os transeuntes. Também é observado a descontinuidade das tipologias de pavimentação nas calçadas e as mesmas apresentam desníveis atenuados, esses implicam na acessibilidade e na caminhabilidade

Macaé 15/06/2019

Data

Responsável

Tuame Fonteneiro de Carvalho

6

ARQUITETURA E URBANISMO
HATFURN - 954655-3

Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro




OBJETO Via e entorno

ETAPA ☒ [X] Antes da realização da obra
☐ [] Durante a realização da obra
☐ [] Após a realização da obra

Fig. _____

SEDET



LOCALIZAÇÃO: Rua da Alegria (Rua Joaquim Távora), Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 25/01/2019 (Acervo) - 04/06/2019 - Fotos retiradas do Google Street View, 2019.

OBSERVAÇÕES: Observa-se a predominância do uso comercial na área de entorno. Nos trechos que apresentam a configuração de Calçadas, apresentam desgaste na pavimentação, assim como algumas grelhas danificadas; os trechos que não apresentam essa tipologia, possuem diferentes tipologias de pavimentação e presença de desníveis acentuados, os dois fatores citados anteriormente não contribuem com a acessibilidade.

Maceió 13/01/2019

Data

Tuane Ponteiro de Carvalho

Responsável

Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro



ARQUITETO E URBANISTA
HISTÓRICO 954655-3



PREFEITURA DE
MACEIÓ
GOV. CAVALCANTE - 1994 - 1998

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial
e Meio Ambiente de Maceió - Secretaria Adjunta de
Planejamento

PROJETO REGULARIZAÇÃO DE
CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO
DATA JUN/2019

PLANURB

OBJETO Via e entorno

ETAPA ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

Fls _____
SEDE



LOCALIZAÇÃO: Rua Agerson Dantas, Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 04/06/2019 - Fotos retiradas do Google Street View, 2019.

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante do uso do entorno é de serviço com a existência de vazios urbanos (edificações construídas sem uso) e há presença de fachadas cegas. As calçadas não se enquadram nas normas de acessibilidade, apresentando desgaste na pavimentação e alguns trechos danificados; também há presença de obstáculos no decorrer do caminho.

Maceió 15/01/2019


Data

Tuame Monteiro de Carvalho
Responsável



Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro

Agostinho e Jorginho
MOTRICUS - 954655-3



OBJETO Via e entorno

ETAPA ☒ [X] Antes da realização da obra
☐ [] Durante a realização da obra
☐ [] Após a realização da obra



LOCALIZAÇÃO: Rua Oliveira e Silva, Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 04/06/2019 - Fotos retiradas do Google Street View, 2019.

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante do uso do entorno é de comércio e serviço. As calçadas apresentam desgastes na pavimentação e a presença de obstáculos no decorrer do caminho.

Maceió 15/01/2019

Data

Responsável

Thaiane Fontinele de Carvalho
ARQUITETA E URBANISTA
Maceió - 954655-3



Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro



PREFEITURA DE
MACEIÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
ALAGOAS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial
e Meio Ambiente de Maceió - Secretaria Adjunta de
Planejamento.

PROJETO REGULARIZAÇÃO DE
CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO
DATA JUN/2019

PLANURB

OBJETO Via e entorno

ETAPA ☒ [X] Antes da realização da obra
☐ [] Durante a realização da obra
☐ [] Após a realização da obra

MS
SEDE



LOCALIZAÇÃO: Av. Moreira Lima, Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 24/01/2019 (Acervo) 04/06/2019 - Fotos retiradas do Google Street View, 2019.

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante do entorno é de comércio e serviço; os trechos que apresentam a configuração de Calçadão possuem desgaste na pavimentação assim como desgaste nas calhas de drenagem; no trecho que não apresenta essa configuração, as calçadas possuem diferentes tipologias da pavimentação assim como desgaste das mesmas e diferentes alturas no decorrer da calçada, além disso as mesmas possuem obstáculos no seu percurso.

Maceió 15/01/2019

Data

Responsável

Tuane Fonteiro de Carvalho


Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro

ARQUITETA E URBANISTA
HISTÓRICA 954655-3



OBJETO Via e entorno

ETAPA ☒ X) Antes da realização da obra
☐) Durante a realização da obra
☐) Após a realização da obra



LOCALIZAÇÃO: Rua Livramento, Centro - Macaio/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 04/06/2019 - Fotos retiradas do Google Street View, 2019

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante do entorno é de serviço e comércio, nos trechos que apresentam a configuração de Calçada, possui desgaste na pavimentação assim como grelhas danificadas, e no trecho que não apresenta essa configuração apresenta diferentes tipologias na pavimentação assim como desgaste

Macaio 15/01/2019

Data


Responsável

Tuane Fonteles de Carvalho

Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro



ARQUIVO E URGENTES
HISTÓICO - 954655-3



OBJETO Via e entorno

ETAPA ☒ [X] Antes da realização da obra
☐ [] Durante a realização da obra
☐ [] Após a realização da obra



LOCALIZAÇÃO: Rua Melo Moraes, Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 25/01/2019 (Acervo) - 04/06/2019 - Fotos retiradas do Google Street View, 2019.

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante do entorno é de serviços, em alguns trechos as calçadas apresentam dimensão insuficiente para acessibilidade e também apresentam obstáculos no decorrer do percurso

Maceió 15/01/2019

Data

Thaume Monteiros de Carvalho

Responsável

Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro



ARQUIVADA E URBANISTAS
MORRIS - 954655-3



PREFEITURA DE
MACEIÓ
EM ANUVALENTAÇÃO TERCEIROS
E MEIO AMBIENTE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial
e Meio Ambiente de Maceió - Secretaria Adjunta de
Planejamento

PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE
CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO
DATA JUN/2019

PLANURB

OBJETO Via e entorno

ETAPA ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

Fis. _____

SEDET



LOCALIZAÇÃO: Rua Dr. Luis Pontes de Miranda, Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 04/06/2019 - Fotos retiradas do Google Street View, 2019

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante do entorno é de serviços, as calçadas apresentam inúmeros obstáculos e desníveis no seu percurso assim como desgaste da pavimentação em suas diferentes tipologias

04/06/2019

Data

Tuane Pontes de Carvalho

Responsável

13


Arquiteta e Urbanista
HISTÓRICA - 954655-3

Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro



OBJETO Via e entorno

ETAPA ☒ [X] Antes da realização da obra
☐ [] Durante a realização da obra
☐ [] Após a realização da obra



LOCALIZAÇÃO: Rua II de Dezembro, Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 04/06/2019 - Fotos retiradas do Google Street View, 2019.

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante do entorno é de serviços, as calçadas apresentam diferentes tipologias de pavimentação e obstáculos no seu percurso.


Maceió 15/01/2019
Data

Tiame Monteiro de Carvalho
Responsável

Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro

OBJETO - Via e entorno

ETAPA
[X] Antes da realização da obra
[] Durante a realização da obra
[] Após a realização da obra



LOCALIZAÇÃO: Praça Dr. Manoel Valente Lima, Centro - Maceió/AL

DATA EM QUE FOI TIRADA: 04/06/2019 - Fotos retiradas do Google Street View, 2019

OBSERVAÇÕES: Observa-se que o uso predominante no entorno é de serviços, a praça possui a pavimentação desgastada e algumas partes danificadas

Maceió 15/01/2019

Data

Responsável

Tuane Monteiro de Carvalho



Relatório Fotográfico das vias do bairro Centro

ARQUITETA E OBRHEIRA
HISTÓRICO 954655 - 2