

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL 002/2019

RELAÇÃO DE DÚVIDAS 1 – 01/08/2019

1- Travessia sob rodovia – Método não destrutivo – Item 4.1.9.1 da planilha:

- O detalhe da travessia do Edital é com tubo camisa d=2.000mm e na composição do Edital o tubo indicado é d=800mm. Como proceder?
- Não consta na composição os enchimentos em concreto não estrutural e solo cimento, indicados na planta de detalhe. Como proceder?

2- O item 4.1.8.12 da planilha, Tubo de Queda, tem seu código Sinapi (90695) não compatível com a execução do serviço. Solicitamos o envio dessa composição.

3- Não consta nas composições dos itens 4.2.6.7 e 4.2.6.8 da planilha a instalação dos grupos geradores. Como proceder?

4- Entendemos que a unidade dos itens 5.1.3 / 5.2.4.2 / 5.2.4.3 da planilha é m3xkm. Estamos corretos no entendimento?

5- Entendemos que a unidade dos itens 5.2.4.1 da planilha é m2. Estamos corretos no entendimento?

6- No item 5.3.2.4 da planilha, transporte com caminhão de 6 m3, o custo unitário do serviço é de R\$ 1,10, quando o indicado em outros itens da planilha é de R\$ 1,54. Como proceder?