

## RESUMO DAS ALTERAÇÕES

### CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HAROLDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALTERAÇÃO	VALOR
2.5	Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	CÓDIGO SINAPI ALTERADO PARA 97622	SIM
5.4.2	Lona plástica preta	REFERÊNCIA DE PREÇO ALTERADA PARA ORSE E DESCRIÇÃO DO ITEM	NÃO
6.7.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ALTERADO	NÃO
7.2.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	REFERÊNCIA DE PREÇO ALTERADA PARA ORSE	NÃO
8.1.5	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	CÓDIGO SINAPI ALTERADO PARA ORSE – 1144	SIM
9.1.9	Tê de redução, PVC, soldável, DN 110 mm x 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. AF_06/2016	CÓDIGO SINAPI ALTERADO PARA 94702	SIM
9.1.11	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	CÓDIGO SINAPI ALTERADO PARA ORSE – 1562	SIM
9.2.6	Sifão PVC tipo garrafa/copo 1 ¼" x 1½", fornecimento e instalação. AF_01/2020	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ALTERADO	NÃO
9.2.8	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ALTERADO	NÃO
12.3.3	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	CÓDIGO ORSE ALTERADO PARA 10851	SIM
14.2	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_07/2016. (Para confecção de prisma de fechamento para estacionamentos).	CÓDIGO ORSE ALTERADO PARA SINAPI – 94975	SIM