



Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Solicitação de Esclarecimentos 3 - CP 06/2023

Diretoria de Obras <diretoriadeobras@seminfra.maceio.al.gov.br>27 de julho de 2023 às
09:10

Para: Comissão de Licitação Seminfra <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Em resposta a Aahbrant, esclareço que o entendimento apresentado está errado. Em todos os memoriais descritivos consta como diâmetro do grampo + perfuração 0,10 m / 10 cm (que seria o grampo + bainha). E nos projetos e planilha orçamentária consta como armadura dos grampos com diâmetro de 20 mm.

Em relação aos cálculos iguais trata-se do mesmo maciço, não há erro nos cálculos.

Em relação ao memorial descritivo do lote 04, que há informações referente ao lote 05, trata-se de um erro material no qual o licitante executará apenas o que cabe ao lote 04.

Ainda, esclareço que em todos os lotes há na planilha orçamentária o item de "detalhamento dos projetos e asbuilt" que poderá ser utilizado caso seja necessário.

Sendo assim, informo que não há necessidade de correção dos memoriais.

De: "Comissão de Licitação Seminfra" <comissaoseminfra2016@gmail.com>

Para: "Diretoria de Obras" <diretoriadeobras@seminfra.maceio.al.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 26 de julho de 2023 9:53:19

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]