



PLANTA DE DEMOLIÇÃO
ESCALA 1/1000



DESCRIÇÃO	QUANT. (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT. (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT. (m)
CONCRETO EXISTENTE	2.095,89	ASFALTO EXISTENTE	8.688,81	MEIO - FIO	6.431,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA ROSA MARIA BARROS TONDINO
SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO URBANO
SECRETARIO ADJUNTO TACIO RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA

TITULO/ OBRA:
PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO

EQUIPE TÉCNICA:
ARQ. TUANNE MONTEIRO DE CARVALHO CAU A153997-3
ARQ. PAULA DUQUE RANGEL CAU A157861-1
ARQ. ADRIANA CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE CAU A13380-0
ARQ. LARISSA GABRIELLE SANTOS CAU A153766-3
ARQ. ROSA CRISTINA SILVA DOS SANTOS CAU A12238-2
ARQ. EDITH MARIA NOGUEIRA DE ARAUJO CAU A8321-5
ARQ. NIRE DE ARAUJO NARRATO CAU A17375-0
ARQ. MANUELLA PORTO CARDOSO FREEMAN CAU A38357-0
ARQ. MARIA KATYANY DE SOUZA CAU A18861-0
ARQ. HEBER MACIEL T. VASCONCELOS CAU A100082-0
ENG. DANI PEREIRA PRADO CAU A1532639-5
ENG. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA CREA 250938099-0

ESTAGIÁRIOS:
DANDARA MELO
MAYRA NEVES
ISABELLA CAMARGO
MARIA LUISA MACHADO
RODRIGO BUCIA
IVO PEREIRA
IGOR REINALDO
SÁVIO ROCHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Tuanne Monteiro de Carvalho
ARQ. TUANNE MONTEIRO DE CARVALHO CAU A153997-3

DESCRIÇÃO
PLANTA DE DEMOLIÇÃO

LOCALIZAÇÃO:
CENTRO, MACEÍO - AL

DATA: NOV/2019	ESCALA: INDICADA	PRANCHAS: 02/26
-------------------	---------------------	--------------------