



PLANTA DE DEMOLIÇÃO  
ESCALA 1/1000



DESCRIÇÃO	QUANT. (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT. (m²)	DESCRIÇÃO	QUANT. (m)
CONCRETO EXISTENTE	2.095,89	ASFALTO EXISTENTE	8.688,81	MEIO - FIO	6.431,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE  
SECRETARIA ROSA MARIA BARROS TONDINO  
SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO URBANO  
SECRETARIO ADJUNTO TACIO RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA

TITULO/OBRA:  
PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO

EQUIPE TÉCNICA:  
ARQ. TUANNE MONTEIRO DE CARVALHO CAU A153997-3  
ARQ. PAULA DUQUE RANGEL CAU A157861-1  
ARQ. ADRIANA CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE CAU A13380-0  
ARQ. LARISSA GABRIELLE SANTOS CAU A153766-3  
ARQ. ROSA CRISTINA SILVA DOS SANTOS CAU A12238-2  
ARQ. EDITH MARIA NOGUEIRA DE ARAUJO CAU A8321-5  
ARQ. NIRE DE ARAUJO NARRATO CAU A17375-0  
ARQ. MANUELLA PORTO CARDOSO FREMAN CAU A38357-0  
ARQ. MARIA KATYANY DE SOUZA CAU A13801-0  
ARQ. HEBER MACIEL T. VASCONCELOS CAU A100092-0  
ENG. DANI PEREIRA PRADINEZ CREA 015126239-5  
ENG. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA CREA 250938099-0

ESTAGIÁRIO(A):

DANIELA MELO  
MAYRA NEVES  
ISABELLA CAMARGO  
MARIA LUISA MACHADO  
RODRIGO BUCIA  
IVO PEREIRA  
IGOR REINALDO  
SÁVIO ROCHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tuanne Monteiro de Carvalho  
ARQ. TUANNE MONTEIRO DE CARVALHO CAU A153997-3

DESCRIÇÃO  
PLANTA DE DEMOLIÇÃO

LOCALIZAÇÃO:  
CENTRO, MECEÍO-AL

DATA:  
OUT/2019

ESCALA:  
INDICADA

PRANCHAS:  
02/26