



<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Maceió</div></div><div><div></div><div>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente</div></div><div><div></div><div>Secretaria Adjunta de Planejamento Urbano</div></div><div><div></div><div>Secretaria Adjunta Tácio Rodrigues Batista de Oliveira</div></div></div></div></div></div>		
TÍTULO/OBRA: PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE - CENTRO		
EQUIPE TÉCNICA: ARG. TUANNE MONTEIRO DE CARVALHO CAU A153997-3 ARG. PAULA DUQUE RANGEL CAU A157861-1 ARG. ADRIANA CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE CAU A153880-0 ARG. LARISSA GABRIELLE SANTOS CAU A153766-3 ARG. ROSA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS CAU A152386-2 ARG. EDITH MARIA NOGUEIRA DE ARAUJO CAU A8321-5 ARG. NÍDE DE ARAUJO MARINATO CAU A15735-0 ARG. MANUELLA PORTO CARDOSO FREMAN CAU A8357-0 ARG. MARIA ROSCHNY DE SOUZA CAU A18861-0 ARG. HEBER MACIEL T. VASCONCELOS CAU A100082-0 ENG. DANI PEREIRA PRADOEN CREA 015.38239-5 CREA 250938099-0		
ESTAGIÁRIOS(A): DANDARA MELO MAYRA NEVES ISABELLA CAMARGO MARIA LUISA MACHADO RODRIGO BUCHA IVO PEREIRA IGOR REINALDO SÁVIO ROCHA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO <div>Tuanne Monteiro de Carvalho</div> <div>ARG. TUANNE MONTEIRO DE CARVALHO CAU A153997-3</div>		
DESCRIÇÃO PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTA BAIXA: RUA DO LIVRAMENTO TRECHOS 1 A 3; PLANTA BAIXA: PRAÇA DR. MANOEL VALENTE; PLANTA BAIXA: AV. MOREIRA LIMA TRECHO 1		
LOCALIZAÇÃO: CENTRO, MECEIÓ-AL		
DATA: OUT/2019	ESCALA: INDICADA	PRANCHIA: 15/26